

接着剤 3730 ゴム底仕様

ノーテープ工業株式会社
平成30年8月作成

	底材側	甲材側
プライマー処理	P-66	深くバフ
プライマー乾燥時間	30分以上 (養生3日)	
接着剤 塗布	3730	3730
接着剤 乾燥	室温30分 ~ 1週間	室温30分 ~ 1時間
熱活性	表面温度50℃ ~6 5℃	表面温度50℃ ~6 5℃
圧着	4kg 15秒以上	(圧着機の種類によって違ってきます。)

<注意事項>

特にバフ粉の除去処理がしっかり出来ているか確認が必要です。

熱活性は必ず甲材・底材の両方とも行って下さい。

甲材・底材の両方の熱が冷めない内に必ず圧着機にかけて下さい。

貼り合わせ時に吸い付きが無い場合は、再度熱活性して吸い付きを出してから圧着して下さい。

接着剤 9 3 6 0 合成ゴム底仕様

ノーテープ工業株式会社
平成30年4月作成

	底材側	甲材側
プライマー処理	P-740	深くバフ処理
プライマー乾燥時間	自然乾燥30分以上	自然乾燥30分以上
接着剤 塗布	NO.9360 (D)	NO.9360 (D)
接着剤 乾燥	室温30分 ～ 3時間	室温30分 ～ 1時間
熱活性	表面温度40℃ ～50℃	表面温度40℃ ～50℃
圧着	4kg 15秒間	(圧着機の種類によって違ってきます。)

<注意事項>

合成ゴムのバフがけの古い物は、表面に油分が出てきて、接着出来なく成ります。プライマーは油分も取り除く効果もありますので、極力プライマー処理をお薦め致します。

ひどい場合は、再バフか、トルエン又はMEKシンナー等で洗淨する必要があります。

圧着前の手押しによる仮止めを強めにしっかりと行って下さい。(本圧着時のズレ防止のため)